

**RESTAURATORISCHE VORUNTERSUCHUNG
HINSICHTLICH DER BAUZEITLICHEN FASSUNG
AN 2 AUSGEBAUTEN HOLZELEMENTEN**

NACHTRAG ZUM GUTACHTEN VOM JULI 2013

**SCHWEIZER HAUS
HAUSENER OBERGASSE 4
60488 FRANKFURT AM MAIN - HAUSEN**

Mein Angebot vom: 31.01.2014
Ihr Auftrag vom: 04.02.2014
Auftragsnummer: 2100/0000010256559
Projektnummer: 2100-12740-G001
Gewerkenummer: 2100-12740-G001-740000-GUTACHTEN UND BERATUNG
Art der Arbeiten: Hausener Obergasse 4, Schadensgutachten
Bauvorhaben: Hausener Obergasse 4_Balkon san.
Bauherr: ABG FRANKFURT HOLDING GmbH

Befund ausgeführt am: 28.02.2014
Kurzgutachten erstellt am: 03.03.2014
Kurzgutachten erstellt von: Ulrike König

Auftraggeber:
ABG FRANKFURT HOLDING GmbH
vertreten durch Herrn Jürgen Büschel
Elbestraße 48
60329 Frankfurt am Main

Auftragnehmerin:
Ulrike König
Restauratorin VDR
Colmarstraße 14
55118 Mainz
Tel.: 0171/2038576
Mail: ukoenig@gmx.net

In enger Zusammenarbeit mit:
Denkmalamt der Stadt Frankfurt am Main
vertreten durch Herrn Gerrit Heidenfelder
Kurt-Schumacher-Straße 10
60311 Frankfurt am Main

INHALT

Seite

1.	Nachtrag zum Restauratorischen Gutachten vom Juli 2013.	3
1.2	Zusammenfassung der Befundergebnisse an 2 abgenommenen Holzelementen. -Nachtrag zum Gutachten vom Juli 2013-	3
1.2.1		3
1.2.2		3
1.2.3		3
2.	Befundkartierung mit Fotos von Herrn Schwalm	4
3.	Fotografische Befundaufnahme	5 – 7

1.2 Zusammenfassung der Befundergebnisse hinsichtlich bauzeitlicher Farbgebung bzw. vorhandener Erstfassung an den abgenommenen Holzelementen
Nachtrag zum Gutachten vom Juli 2013

- 1.2.1 Abgenommenes Holzelement, Westfassade, Hausecke 1, untere Abdeckleiste, Holzprofil:
Ocker, NCS S 2030 – Y20R, hier mit Tendenz zu NCS S 2030 – Y30R.
Siehe Befund 12 (1) auf Seite 5, Befundkartierung auf Seite 4.
- 1.2.2 Abgenommenes Holzelement, Westfassade, Hausecke 1, untere Abdeckleiste, Rückseite:
Ocker, NCS S 2030 – Y20R, hier vermutlich die ursprüngliche Farbwirkung.
Siehe Befund 13 (1) auf Seite 6, Befundkartierung auf Seite 4.
- 1.2.3 Von Herrn Schwalm (SV) abgenommenes Holzelement, Westfassade Hausecke 1, Abdeckleiste unterhalb der Balkonbrüstung:
Ocker, NCS S 2030 – Y20R.
Siehe Befund 14 (2) auf Seite 7, Befundkartierung auf Seite 4.

Anmerkung:

Bei der zuletzt aufgebrauchten Fassung/Sichtfassung 2013/2014 handelt es sich vermutlich um einen Ölfarben-Anstrich.

Bei der bauzeitlichen Erstfassung handelte sich vermutlich um einen Leinöl-Farbanstrich.


Nach Abnahme loser Farbschichten und Oberflächenreinigung sollte ein Farbmuster nach Befund mit Leinölfarbe angelegt werden, die mit der Denkmalpflege abgestimmt werden sollte.

2. Befundkartierung von Herrn Schwalm

Die vorliegende Befundkartierung wurde von Herrn Schwalm (SV) übernommen, da er vor Ort die beiden im Nachtrag zu untersuchenden Holzelemente abgenommen hatte.



Schweizer Haus, Westfassade (Nord-/Westecke), Gesamtüberblick der Befundstellen (1) und (2).



Schweizer Haus, Westfassade, Detailaufnahme Befundstelle (1).



Schweizer Haus, Westfassade, Detailaufnahme Befundstelle (2).

Ulrike König	Restauratorin	Colmarstrasse 14	55118 Mainz
2. FOTOGRAFISCHE BEFUNDAUFNAHME – Nachtrag zum Gutachten vom Juli 2013			
Liegenschaft: Schweizer Haus, Hausener Obergasse 4, 60488 Frankfurt am Main - Hausen			
Maßnahme: Restauratorische Voruntersuchung an bauzeitlichen Oberflächen			
Befund:	12 (1)	Fassade:	Westfassade
Film-Nr.:	04032014	Geschoss:	EG/1.OG
Jpg:	1601	Architekturelement:	Horizontale Abdeckleiste (Hausecke 1)
Datum:	04.03.2014	Detailaufnahme	Befund 12 (1)



Schweizer Haus, Hausener Obergasse 4, 60488 Frankfurt am Main – Hausen.

Von Herrn Schwalm (SV) vor Ort abgenommenes Holzelement (1), Westfassade.

Objektbezeichnung nach Herrn Schwalm (SV):
Hausecke 1, untere Abdeckleiste, Befundstelle (1)

Befund 12 (1) an der horizontalen Abdeckleiste links außen, nach Abnahme:

0 = Holz.

S1/F1 = Heller Ocker, Erstfassung, vermutlich bauzeitlich, NCS S 2030 – Y20R,
Farbwirkung hier jedoch etwas dunkler, tendiert zu NCS S 2030 – Y30R,
vermutlich durch Umwelteinflüsse hier stark nachgedunkelt.

S2/F2 = Helles Graugrün, Zweitfassung, NCS S 3010 – G90Y, aber hier ausgebleichener.

Ulrike König	Restauratorin	Colmarstrasse 14	55118 Mainz
2. FOTOGRAFISCHE BEFUNDAUFNAHME – Nachtrag zum Gutachten vom Juli 2013			
Liegenschaft: Schweizer Haus, Hausener Obergasse 4, 60488 Frankfurt am Main - Hausen			
Maßnahme: Restauratorische Voruntersuchung an bauzeitlichen Oberflächen			
Befund: 13 (1)	Fassade: Westfassade		
Film-Nr.: 04032014	Geschoss: EG/1.OG		
Jpg: 0038	Architekturelement: Untere Abdeckleiste - Rückseite mit Farbläufer		
Datum: 19.02.2014	Detailaufnahme Befund 13 (1)		



Schweizer Haus, Hausener Obergasse 4, 60488 Frankfurt am Main – Hausen.

Von Herrn Schwalm (SV) vor Ort abgenommenes Holzelement (1), Westfassade.

Objektbezeichnung nach Herrn Schwalm (SV):
Hausecke 1, untere Abdeckleiste, Befundstelle (1)

Befund 13 (1) an der unteren Abdeckleiste, Rückseite (Farbläufer):

0 = Holz.

S1/F1 = Heller Ocker, Erstfassung, vermutlich bauzeitlich, NCS S 2030 – Y20R.

Da es sich bei dieser Befundstelle um die Rückseite der unteren Abdeckleiste handelt, somit Witterung und Umweltverschmutzung weniger ausgesetzt war als andere Befundbereiche, zeigt dieser Befund vermutlich die ursprüngliche Farbwirkung.

Ulrike König	Restauratorin	Colmarstrasse 14	55118 Mainz
2. FOTOGRAFISCHE BEFUNDAUFNAHME – Nachtrag zum Gutachten vom Juli 2013			
Liegenschaft: Schweizer Haus, Hausener Obergasse 4, 60488 Frankfurt am Main - Hausen			
Maßnahme: Restauratorische Voruntersuchung an bauzeitlichen Oberflächen			
Befund:	14 (2)	Fassade:	Westfassade
Film-Nr.:	05032014	Geschoss:	EG/1.OG
Jpg:	0049	Architekturelement:	Abgenommene Leiste unterhalb des Balkons
Datum:	05.03.2014	Detailaufnahme:	Befund 14 (2)



Schweizer Haus, Hausener Obergasse 4, 60488 Frankfurt am Main – Hausen.

Von Herrn Schwalm (SV) vor Ort abgenommenes Holzelement (2), Westfassade.

Objektbezeichnung nach Herrn Schwalm (SV):
Hausecke 1, Befundstelle (2).

Befund 14 (2) an der Abdeckleiste unterhalb des Balkons::

0 = Holz.

S1/F1 = Heller Ocker, Erstfassung, vermutlich bauzeitlich, NCS S 2030 – Y20R.